

德化县重要地质灾害点防治方案、应急预案表

附件 2—4

灾害地点：上涌镇曾坂村					
统一编号	350526040283	灾害类型	地面塌陷	产生时间	2005 年 7 月
规 模	塌陷坑长 200m；平均宽 60m；深度 25m				
<p>一、地质背景： 位于低中山小沟谷盆地，表层砂质粘性土，厚约 3m，下覆石灰岩。</p> <p>二、成因分析： ①覆盖型岩溶；②人类工程活动：开采石灰岩及开采煤矿疏干含水层。</p> <p>三、稳定性分析： 地表及建筑物已产生形变，目前处于不稳定状态。</p> <p>四、受威胁对象： 威胁房屋为 2 层砖混结构，威胁对象为曾良存 1 户 5 人生命财产安全。</p> <p>五、建议防治措施： 进行工程治理，发现异常应及时搬迁避让。</p> <p>六、监测方案： 必须定期目视检查和地面沉降监测，汛期临时避让。</p> <p>七、应急方案： 当发现有异常迹象时，应及时撤出人员，并对影响范围做出明显警示标志。</p> <p>八、防治监测责任人：曾良存 TEL：13505090928</p> <p>九、监督落实责任人：曾华钊 TEL：13600710868</p>					



德化县重要地质灾害点防治方案、应急预案表

附件 2—6

灾害地点：杨梅乡安村丁荣 5 组黄章堤等 3 户房前斜坡					
统一编号	350526010297	灾害类型	土质滑坡	产生时间	1993 年 8 月
规 模	主轴长 30m；平均宽 23m；估计厚 3m；体积 1935m ³				
<p>一、地质背景： 位于中低山半山腰凸坡处，自然坡度约 38°，植被发育，其西南侧房前斜坡脚为山间冲沟；表层为石英片岩残坡积砂质粘性土。</p> <p>二、成因分析： ①斜坡陡峭；②房屋侧和房前坡脚为冲沟，汛期洪水冲蚀，边坡失稳；③表层石英片岩坡积粘性土结构松散；④台风暴雨诱发。</p> <p>三、稳定性分析： 滑坡后缘仍形成高陡临空面，且其后侧又产生形变拉裂，裂缝长达 15m，处于不稳定状态。</p> <p>四、受威胁对象： 威胁房屋为 2 层土木结构，灾害发生将危及黄章堤、黄华达、黄华速 3 户 11 人的生命财产安全。</p> <p>五、建议防治措施： 坡脚筑砌台阶式抗滑挡墙支护，坡面植草防护，汛期临时避让。</p> <p>六、监测方案： 未治理前应派专人进行定期目视检查，汛期加密监测，发现异常或台风暴雨期间应及时避让。</p> <p>七、应急方案： 在未治理前，当发现有临滑迹象时，应及时撤出人员，并对滑坡影响范围外 10m 做出明显警示标志。</p> <p>八、防治监测责任人：黄章堤 TEL：15960578857</p> <p>九、监督落实责任人：黄华儒（村书记） TEL：18876301383</p>					



德化县重要地质灾害点防治方案、应急预案表

附件 2—9

德化县重要地质灾害点防治方案、应急预案表

附件 2—11

灾害地点：南埕镇潘龙村龟洋 1-4 组梁建来等 6 户屋后边坡					
统一编号	350526010404	灾害类型	土质滑坡	产生时间	2000 年 7 月
规 模	主轴长 11.5m；平均宽 50m；估计厚 1m；体积 575m ³				
<p>一、地质背景： 位于中低山前缘凸坡处，自然坡度约 28°，坡高大于 50m，植被发育一般，为梯状旱地；表层为晶屑凝灰岩残坡积砂质粘性土，厚约 10m。</p> <p>二、成因分析： ①斜坡陡峭，建房切坡形成高陡边坡；②暴雨诱发；③表层残坡积砂质粘性土结构松散。</p> <p>三、稳定性分析： 边坡高陡，岩土体结构松散，上部坡积层曝晒后易开裂，暴雨时有剥、坠落发生，处于不稳定状态。</p> <p>四、受威胁对象： 威胁房屋为 3 栋 3 层砖混结构，灾害发生将危及梁建来等 6 户 20 人的生命财产安全。</p> <p>五、建议防治措施： 建议 2 处新村点均进行适当削方减载，浆砌块石台阶式挡墙支护，后缘开挖排水沟，汛期加密监测，发现异常及时组织人员转移。</p> <p>六、监测方案： 未治理前应派专人进行定期目视检查监测，汛期加密监测，发现异常或台风暴雨期间应及时避让。</p> <p>七、应急方案： 在未治理前，当发现有临滑迹象时，应及时撤出人员，并对滑坡影响范围外 10m 做出明显警示标志。</p> <p>八、防治监测责任人：梁建来 TEL：13515033873</p> <p>九、监督落实责任人：梁诗垦（村长） TEL：18960496788</p>					



德化县重要地质灾害点防治方案、应急预案表

附件 2-17

灾害地点：德化县美湖镇上漈村林朝阳等屋后					
统一编号	350526125968	灾害类型	高陡边坡	产生时间	
规模					
<p>一、地质背景： 位于山体山腰处，山坡自然坡度约 65°，坡向 185°，坡高 20m；山坡表层为残坡积砂质粘性土，可见厚约 2m，下部为强风化岩。</p> <p>二、成因分析： ①斜坡陡峭；②人类工程活动；③表层土体结构松散；④台风暴雨诱发。</p> <p>三、稳定性分析： 人为削坡建房形成高陡临空面，边坡表层土体为残坡积砂质粘性土，土质较为松散，土体局部发生过滑塌，边坡中部凹陷，形成汇水面，在短时大量降雨等极端天气下易产生形变滑塌。</p> <p>四、受威胁对象： 威胁房屋为 2 层土木结构，灾害发生将危及林朝阳、许秀兰等 8 户 29 人的生命财产安全。</p> <p>五、建议防治措施： 群测群防，工程治理</p> <p>六、监测方案： 未搬迁前应派专人进行定期目视检查；汛期加密监测，发现异常或台风暴雨期间应及时避让。</p> <p>七、应急方案： 在未治理前，当发现有临滑迹象时，应及时撤出人员，并对高陡边坡影响范围外 10 米做出明显警示标志。</p> <p>八、防治监测责任人： 林朝阳 TEL: 13626085311</p> <p>九、监督落实责任人： 林登高（村书记） TEL: 18150923555</p>					



附件 3

德化县 2026 年重要地质灾害点一览表

序号	统一编号	发生时间	灾害类型	地理位置	规模(m ³)	威胁人口(人)	威胁户数(户)	监测建议	防治建议	危险性		规模等级	危害程度	监测人
										现状	趋势			
1	350526010955	2022	滑坡	浔中镇石鼓村相垵	20000	59	11	目视检查、简易观测	工程治理	危险	危险	小(一)型	较大级	曾贻鸿
2	350526010049	200008	滑坡	美湖镇阳山村云仔头 11 组	382.5	2	1	目视检查、简易观测	削坡减载、坡脚建挡墙支挡	危险	危险	小(三)型	较大	陈建设
3	350526010066	20008	滑坡	美湖镇美湖村山富社 13 组	10500	2	1	目视检查	削坡减载、支挡	危险	危险	小(一)型	较大	林让美
4	350526040283	1990	地面塌陷	上涌镇曾坂村曾坂洋	12000	5	1	目视检查、简易观测	工程治理	危险	危险	小型	重大级	曾良存
5	350526010196	20050519	滑坡	上涌镇桂林村马坪 6 组	1000	2	1	专业监测	削方减载, 坡面排水, 抗滑工程治理	危险	危险	中型	重大级	詹金旺
6	350526010297	199308	滑坡	杨梅乡安村丁荣 5 组黄章垵等 3 户	2070	11	3	目视检查、简易观测	坡脚筑抗滑挡墙支护, 坡面植草防护	危险	危险	小(二)型	较大级	黄章垵
7	350526010310	199808	滑坡	桂阳乡彭坑村 3 组林仁辉等 8 户	167200	22	9	目视检查、简易观测	填实裂缝、抗滑工程支护; 搬迁避让	危险	危险	中型	较大级	林仁辉
8	350526010376	198307	滑坡	水口镇上湖村白潭 4 组	1800	5	1	目视检查、简易观测	削方减载, 挡土墙加高加固	危险	危险	小(二)型	较大级	王家民
9	350526010725	20070101	滑坡	水口镇昆坂村 2 组毛福拥	27	43	10	目视检查、简易观测	搬迁避让	危险	危险	小(三)型	较大级	毛福拥
10	350526010939	20160915	滑坡	水口镇毛厝村深坪贡毛美意等屋前	15600	4	3	目视检查、简易观测	搬迁避让	危险	危险	小(一)型	重大级	毛美意
11	350526010404	200007	滑坡	南埕镇潘龙村龟洋 1-4 组	575	20	6	目视检查、简易观测	削方减载、坡脚砌挡墙支护、坡面排水	危险	危险	小(三)型	较大级	梁建来
12	350526010570	199705	滑坡	龙浔镇大坂村 4 组黄应海等 15 户	128000	25	15	目视检查、简易观测	搬迁避让	危险	危险	中型	较大级	黄应海
13	350526010580	200008	滑坡	龙浔镇高阳村长林 15 组 82 号	1392	3	1	目视检查、简易观测	搬迁避让	危险	危险	小(二)型	较大级	陈鹏扬
14	350526010918	200804	滑坡	浔中镇祖厝村陈月春等屋后	2275	4	1	目视检查、简易观测	夯裂缝、砌挡墙、挖截排水沟; 搬迁避让	危险	危险	小(二)型	一般级	曾志煌

15	350526124048		高陡边坡	赤水镇锦洋村黄荣柔等屋后		45	2	目视检查、 简易观测	工程治理	危险	危险		较大级	黄华安
16	350526124604		高陡边坡	大铭乡大铭村林瑞岳等屋后		3	2	目视检查、 简易观测	工程治理	危险	危险		较大级	林瑞岳
17	350526125968		高陡边坡	美湖镇上漈村林朝阳等屋后		29	8	目视检查、 简易观测	工程治理	危险	危险		较大级	林昭邦

附件 4

德化县各乡镇地质灾害监测防治工作人员和值班电话表

2026 年 3 月

乡镇	邮编	值班电话	传真	书记	手机号码	乡镇长	手机号码	分管领导	职务	手机号码	自然所	手机号码
龙浔镇	362599	23522755	23527035	陈国金	15805988588	陈子苹	13505939028	方章谈	高级经济师	13506967352	郑正建	13505091821
浔中镇	362599	23522752	23558822	徐永生	13505936677	王艳琦	13505939584	林伯仁	人武部长	17706950318	苏锡建	13599792585
盖德镇	362599	23598018	23597772	董俊凯	15860907896	郑泓圻	13599792244	苏自艺	副书记	15359366978	胡春元	18959737309
三班镇	362501	23578018	23577219	涂瑞萍	13808504563	陈为富	18965621888	陈汛万	副镇长	15860925078	赖晋锴	13860791213
龙门滩镇	362502	23568018	23567001	郑智强	13850729231	陈炜	13960333289	陈晨	党委委员 人武部长	15860926103	童鹏翔	17746071819
雷峰镇	362511	23608018	23609992	陈煌林	13799203755	郑富源	13505040118	曾庆燊	党委委员 人武部长	15880792188	曾华堡	18558955721
南埕镇	362512	23618018	23618028	林玉萍	15880798998	林鸿伟	18960492696	苏文光	宣传委员	15805988916	苏德星	17750573387
水口镇	352513	23628118	23629729	蔡伟明	13505040813	徐才华	18859312345	颜一鸣	副镇长	13615900299	黄荣权	13799232764
国宝乡	362504	23638891	23639298	陈晓燕	15280453559	郑兴丁	13959828338	林景春	党委委员 人武部长	17359712056	苏文贵	18860139583
赤水镇	362503	23648018	23648276	陈兴才	13960330336	林星波	13506907811	苏建平	党委委员 人武部长	13675977558	王剑坤	18060011051
美湖镇	362516	23668018	23668019	苏荣禄	13675927912	黄霄鹏	18159218556	陈华锋	副镇长	13600771228	林开锋	13163931725
大铭乡	362515	23669019	23669546	林思荣	13599130023	林国钰	13505939792	郑小丽	副乡长	15980181570	李儒鸿	18250275750
春美乡	362505	23658018	23658197	林志威	13860792336	陈子键	15059888911	苏珠哲	党委副书记	15259590776	陈国评	15359839369
上涌镇	362506	23678018	23679727	周盛全	18900393520	兰全杰	18750627331	苏锡凯	副镇长	18120671819	张伟斌	19959855883
汤头乡	362508	23689028	23689509	许从清	13859755776	陈志胜	13600714878	陈贵庆	副乡长	15060912602	张楠星	18750660812
葛坑镇	362509	23697018	23698018	林建兴	18105058526	曾碧婷	13960332789	郑甲强	社会事务服务中心 主任	15259592591	陈飘	18876262069
桂阳乡	362507	23688518	23687714	郭宏儒	15860925193	黄绳波	13805935177	林诗荣	党群服务中心主任	18159175579	章德志	17268595585
杨梅乡	362514	23699618	23699412	赖雅芬	15805988926	陈西臻	13960298153	蔡凌斌	组织委员	17859677692	徐政辉	15980221943

附件 5

德化县地质灾害点一览表

序号	统一编号	灾害类型	乡镇	灾害点名称	规模	稳定性评价	威胁人		危险性评	群测人员	防治建议
							户	人			
1	350526020082	崩塌	赤水	湖岭村黄尾洋 3 组	小三	不稳定	1	3	小型	周文华	一般监测
2	350526010083	滑坡	赤水	湖岭村黄尾洋 3 组	小三	较稳定	1	4	小型	周绍侃	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、削方
3	350526010085	滑坡	赤水	西洋村加湖 2 组	小三	不稳定	1	5	小型	涂传兴	定期目视检查、坡面防护、地表排水、削方
4	350526010091	滑坡	赤水	福全村后堂 8 组	小三	不稳定	1	24	小型	许其珠	定期目视检查、坡面防护、地表排水、削方
5	350526020094	崩塌	赤水	福全村花堂 2 组	小三	不稳定	1	8	小型	陈贞煌	定期目视检查、坡面防护、地表排水、削方
6	350526010106	滑坡	赤水	猛虎村赤竹坂 5 组	小三	不稳定	1	4	小型	陈财贵	定期目视检查、砌挡墙、地表排水、坡面防护
7	350526010111	滑坡	赤水	铭爱村柿垵 9 组	小三	不稳定	1	5	小型	周晋经	定期目视检查、工程治理
8	350526010115	滑坡	赤水	吉岭村叠坪 4 组	小三	不稳定	1	6	小型	许玉泉	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
9	350526010604	滑坡	赤水	吉岭村 8 组许福仑屋后	小三	不稳定	1	13	小型	许福仑	定期目视检查、地表排水、削方
10	350526010606	滑坡	赤水	永嘉村 10 组许玉谦屋后	小三	不稳定	1	5	小型	许玉谦	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
11	350526010791	滑坡	赤水	永嘉村 10 组许子亮屋后	小三	较稳定	1	3	小型	许子亮	搬迁避让
12	350526010792	滑坡	赤水	猛虎村陈金城屋后	小三	不稳定	1	9	小型	陈金城	搬迁避让
13	350526010794	滑坡	赤水	岭边村陈贵乾屋后	小三	不稳定	1	4	小型	陈贵乾	搬迁避让
14	350526010152	滑坡	春美	古春村吉溪社 5 组	小三	不稳定	1	3	小型	苏良清	定期目视检查、削方、坡改梯
15	350526020607	崩塌	春美	春美村	小三	不稳定	1	2	小型	苏章义	定期目视检查、支挡
16	350526010614	滑坡	春美	新阁村后垄社 7 组	小三	不稳定	1	4	小型	陈公里	定期目视检查、避让
17	350526010910	滑坡	春美	尤床村 8 组苏正贵屋后	小一	较稳定	1	2	小型	苏正贵	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
18	350526010123	滑坡	大铭	琼山村赖长霖	小二	不稳定	1	2	小型	赖长霖	定期目视检查、削方、坡改梯
19	350526010127	滑坡	大铭	大铭村洋头 2 组	小三	不稳定	1	2	小型	林荣渡	削方、坡改梯、定期目视检查
20	350526020131	崩塌	大铭	大铭村林金宝	小三	不稳定	1	3	小型	林金宝	定期目视检查、削方、坡改梯
21	350526010133	滑坡	大铭	上徐村 5 组	小三	不稳定	2	4	小型	李金贵	削方、坡改梯、定期目视检查
22	350526010134	滑坡	大铭	上徐村不者 4 组	小三	不稳定	2	4	小型	苏甘霖	定期目视检查、削方
23	350526010147	滑坡	大铭	联春村产格 8 组	小三	不稳定	1	1	小型	苏佳良	定期目视检查、加强监测、削方减载、坡改梯
24	350526010615	滑坡	大铭	大铭村 9 组	小三	不稳定	2	3	小型	林其仁	定期目视检查、加强监测、坡改梯
25	350526010618	滑坡	大铭	联春村 6 组	小三	不稳定	1	2	小型	苏诗伦	定期目视检查、地表排水、坡改梯

26	350526010621	滑坡	大铭	联春村苏文楚	小三	不稳定	1	3	小型	苏文楚	定期目视检查、支挡、坡改梯
27	350526010622	滑坡	大铭	琼山村石牌组赖贤经	小三	不稳定	1	2	小型	赖贤经	定期目视检查、地表排水、削方减载
28	350526010623	滑坡	大铭	琼山村赖荣宠	小三	不稳定	2	2	小型	赖荣宠	定期目视检查、避让
29	350526010624	滑坡	大铭	琼山村莘格	小三	不稳定	1	2	小型	赖培庭	定期目视检查、支挡
30	350526010625	滑坡	大铭	琼溪村下洋	小三	不稳定	2	2	小型	赖作焜	定期目视检查、削方减载、坡面防护、水改旱
31	350526010626	滑坡	大铭	琼英村赖秀居	小三	较稳定	1	2	小型	赖秀居	定期目视检查、地表排水、支挡
32	350526010530	滑坡	盖德	凤山村7组	小三	不稳定	1	10	小型	徐乃文	工程治理
33	350526010531	滑坡	盖德	上坑村1组	小二	不稳定	1	3	小型	涂联珠	定期目视检查
34	350526010533	滑坡	盖德	吾华村3组	小三	不稳定	1	7	小型	林和早	定期目视检查、砌挡墙、坡改梯
35	350526010627	滑坡	盖德	大墩村4组	小三	不稳定	1	8	小型	林振兴	定期目视检查
36	350526010630	滑坡	盖德	福阳村3组	小三	不稳定	1	3	小型	徐文倡	定期目视检查、地表排水、坡面防护、支挡
37	350526010631	滑坡	盖德	福阳村8组	小三	不稳定	2	3	小型	徐玉春	定期目视检查、避让、削方减载、支挡
38	350526010635	滑坡	盖德	吾华村2组	小三	不稳定	1	6	小型	林自力	定期目视检查、削方减载、支挡
39	350526010636	滑坡	盖德	下坑村	小三	不稳定	1	5	小型	肖瑞金	定期目视检查、削方减载、支挡
40	350526010639	滑坡	盖德	仙岭村4组	小二	不稳定	1	3	小型	林其斌	定期目视检查、避让
41	350526010778	滑坡	盖德	下寮村冠富该屋后	小二	较稳定	1	2	小型	冠富该	定期目视检查、搬迁避让、工程治理
42	350526010953	滑坡	盖德	仙岭村林金家	小二	不稳定	1	9	小型	林金家	定期目视检查、避让、地表排水、削方减载
43	350526010954	滑坡	盖德	大墩村4组	小三	不稳定	1	1	小型	林建春	定期目视检查、地表排水、支挡
44	350526020904	崩塌	盖德	三福村7组徐荣春(潜在)	小三	较稳定	1	2	小型	徐荣春	定期目视检查、削方
45	350526010259	滑坡	葛坑	大正村美洋6组	小三	不稳定	1	2	小型	陈元学	定期目视检查、地表排水、削方减载
46	350526010260	滑坡	葛坑	龙塔村横头洋2组	小三	不稳定	1	2	小型	兰全积	定期目视检查、地表排水、削方减载
47	350526010261	滑坡	葛坑	龙漈村5组	小三	不稳定	1	1	小型	苏德存	定期目视检查、地表排水、削方减载
48	350526010263	滑坡	葛坑	大岭村龟洋12组	小三	不稳定	1	3	小型	林绍晋	定期目视检查
49	350526010265	滑坡	葛坑	大岭村苏田4组	小三	不稳定	1	5	小型	苏德涂	定期目视检查、地表排水、削方减载
50	350526010268	滑坡	葛坑	大岭村岭边村	小三	不稳定	1	4	小型	陈文仲	定期目视检查、地表排水、削方减载
51	350526010269	滑坡	葛坑	水门村10组	小三	不稳定	1	4	小型	陈文仙	定期目视检查、地表排水、削方减载
52	350526010275	滑坡	葛坑	富地村1组	小三	不稳定	1	1	小型	苏隆武	定期目视检查、地表排水、削方减载
53	350526010280	滑坡	葛坑	葛坑村龙尾山下美12组	小三	不稳定	1	3	小型	陈传森	定期目视检查、避让、地表排水
54	350526010283	滑坡	葛坑	下玲村玲垌6组	小三	不稳定	1	4	小型	陈彩琴	定期目视检查、避让
55	350526010285	滑坡	葛坑	兰田村洪田2组	小三	不稳定	1	1	小型	苏华山	定期目视检查、避让、地表排水
56	350526010286	滑坡	葛坑	邱村4组	小三	不稳定	1	3	小型	吴苍本	裂缝填埋、地表排水、削方减载

57	350526010643	滑坡	葛坑	湖头村3组林俩传	小二	不稳定	1	3	小型	林俩传	定期目视检查、加强监测、坡面防护
58	350526010646	滑坡	葛坑	龙滌村	小三	不稳定	1	3	小型	陈明团	避让、加强监测、地表排水
59	350526010647	滑坡	葛坑	龙塔村1组苏元灌	小三	不稳定	1	2	小型	苏元灌	定期目视检查、加强监测、坡面防护
60	350526010800	滑坡	葛坑	水门村1组冶炼厂	小二	不稳定	0	0	中型	黄永兴	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
61	350526020304	崩塌	桂阳	洪田村格五面10组垄仔头	小三	不稳定	1	3	小型	林祖拥	定期目视检查、地表排水、削方减载、坡改梯
62	350526010310	滑坡	桂阳	彭坑村3组	中	不稳定	9	22	小型	林仁辉	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
63	350526010314	滑坡	桂阳	梓溪村上洋5组	小二	不稳定	3	10	小型	周文国	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
64	350526010330	滑坡	桂阳	陈溪村北山1组	小三	不稳定	1	7	小型	肖芳泉	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
65	350526010331	滑坡	桂阳	陈溪村黄村	小三	不稳定	1	1	小型	肖世攢	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
66	350526010003	滑坡	国宝	格头村农坪	小二	不稳定	1	1	小型	连永春	定期目视检查、避让、裂缝填埋、地表排水
67	350526010005	滑坡	国宝	格头村彭村	小三	不稳定	1	1	小型	连金旺	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
68	350526010016	滑坡	国宝	上洋村牛垅屈4组	小三	不稳定	5	10	小型	童双韧	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
69	350526010018	滑坡	国宝	上洋村牛垅屈4组	小三	不稳定	3	5	小型	童双根	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
70	350526010019	滑坡	国宝	南斗村董坑洋2组	小三	不稳定	1	6	小型	林宝烘	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
71	350526010023	滑坡	国宝	南斗村格口14组	小三	不稳定	2	6	小型	林积建	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
72	350526010026	滑坡	国宝	内坂村3组	中	不稳定	0	0	中型	陈金坤	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
73	350526010028	滑坡	国宝	佛岭村7组	小三	不稳定	1	5	小型	陈圆	定期目视检查、裂缝填埋、支挡、植树种草
74	350526010031	滑坡	国宝	佛岭村10组	小三	不稳定	1	2	小型	叶义兴	定期目视检查、削方减载、支挡、植树种草
75	350526010037	滑坡	国宝	厚德村9组	小三	不稳定	1	4	小型	郑为金	定期目视检查、支挡、植树种草、坡面防护
76	350526010038	滑坡	国宝	祥云村上云5组	小三	不稳定	1	4	小型	陈天德	定期目视检查、削方减载、支挡、地表排水
77	350526010039	滑坡	国宝	祥云村上云5组	小三	不稳定	1	3	小型	陈信仰	定期目视检查、截排水、支挡、水改旱
78	350526010648	滑坡	国宝	国宝村乌石3组叶建爱	小三	不稳定	1	2	小型	叶建爱	定期目视检查、加强监测、支挡、水改旱
79	350526010650	滑坡	国宝	祥云村3组陈宽玩	小三	不稳定	1	5	小型	陈宽玩	定期目视检查、加强监测、坡面防护、截排水
80	350526010790	滑坡	国宝	南斗村9组陈昌仁房后	小三	较稳定	2	12	小型	陈昌仁	定期目视检查、搬迁避让、工程治理
81	350526020905	崩塌	国宝	格头村地质灾害治理工程	小二	不稳定	5	7	小型	林文彩	定期目视检查、搬迁避让、工程治理
82	350526020906	崩塌	国宝	国宝村6组叶炳华屋后	小三	不稳定	1	4	小型	叶炳华	定期目视检查、降险治理
83	350526010437	滑坡	雷峰	李溪村5组	小三	不稳定	2	12	小型	陈志民	定期目视检查、地表排水、砌挡墙、坡面防护
84	350526010439	滑坡	雷峰	李溪村溪头9组	小三	不稳定	1	3	小型	陈春进	定期目视检查、简易治理
85	350526010444	滑坡	雷峰	瑞坂村大埕2组	小三	不稳定	1	2	小型	陈木材	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
86	350526010448	滑坡	雷峰	朱紫村紫美2组	小三	不稳定	1	2	小型	林双进	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
87	350526010449	滑坡	雷峰	朱紫村水尾2组	小三	不稳定	1	1	小型	陈聘	定期目视检查、地表排水、削方减载

88	350526010452	滑坡	雷峰	朱紫村半山林石林等屋后	小三	不稳定	1	1	小型	林石林	定期目视检查、截排水、削方减载、支挡
89	350526010453	滑坡	雷峰	朱紫村半山 5 组	小三	不稳定	1	2	小型	林恭俊	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
90	350526010455	滑坡	雷峰	尾洋 1 组	小三	不稳定	2	3	小型	陈安然	定期目视检查、裂缝填埋、截排水、削方减载挡
91	350526010458	滑坡	雷峰	蕉溪村	小三	不稳定	1	1	小型	查松春	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
92	350526010462	滑坡	雷峰	龙坑园 18 组	小三	不稳定	1	2	小型	林文川	定期目视检查、地表排水、支挡
93	350526010464	滑坡	雷峰	潘祠村 1 组	小三	不稳定	2	2	小型	罗德清	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
94	350526010468	滑坡	雷峰	肖坑村赤头坵 5 组	小三	不稳定	1	5	小型	张碧声	定期目视检查、裂缝填埋、截排水、削方减载
95	350526010470	滑坡	雷峰	肖坑村瓦窑墩 3 组	小三	不稳定	1	4	小型	王文乐	定期目视检查、地表排水、支挡
96	350526010471	滑坡	雷峰	雷峰村埔头后山洋 1 组	小三	不稳定	1	1	小型	郭双进	定期目视检查、支挡
97	350526010472	滑坡	雷峰	雷峰村浦头 1 组	小三	不稳定	2	5	小型	方天贵	定期目视检查、地表排水、支挡
98	350526010476	滑坡	雷峰	格后村 2 组	小三	不稳定	1	2	小型	林和地	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
99	350526010477	滑坡	雷峰	格后村濠头 4 组	小三	不稳定	1	2	小型	林开满	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
100	350526010478	滑坡	雷峰	格后村濠头 4 组	小三	不稳定	1	1	小型	罗素英	定期目视检查、地表排水、削方、水改旱
101	350526010480	滑坡	雷峰	格后村蕉坑 3 组	小三	不稳定	1	1	小型	危素英	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
102	350526010481	滑坡	雷峰	溪美村凤坂 2 组	小三	不稳定	1	2	小型	张美农	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
103	350526010482	滑坡	雷峰	溪美村田尾 5 组	小三	不稳定	1	2	小型	张贵坚	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
104	350526010485	滑坡	雷峰	坂仔村村部	小三	不稳定	1	1	小型	方继生	定期目视检查、简易治理
105	350526010652	滑坡	雷峰	雷峰村 11 组方连枝	小三	不稳定	1	2	小型	方连枝	定期目视检查、避让、地表排水
106	350526010653	滑坡	雷峰	潘祠村 4 组罗金锻	小三	不稳定	1	2	小型	罗金锻	定期目视检查、地表排水、避让
107	350526010659	滑坡	雷峰	瑞坂村 7 组陈福联	小三	不稳定	3	3	小型	陈福联	定期目视检查、裂缝填埋、截排水、削方减载
108	350526020912	崩塌	雷峰	格后村大垄林和县等屋后	小三	不稳定	2	3	小型	林和县	定期目视检查、降险治理、工程治理
109	350526010919	滑坡	雷峰	雷峰村丁乾方圳元等屋后	小二	不稳定	1	3	小型	方圳元	定期目视检查、降险治理、工程治理
110	350526123435	滑坡	雷峰	格后村林建成户屋后	小二	不稳定	1	1	小型	林发强	降险治理、工程治理
111	350526023522	崩塌	雷峰	雷峰村 2 组 40 方金福屋后	小三	不稳定	1	3	小型	方金福	搬迁避让
112	350526023765	崩塌	雷峰	溪美村张贵玢等户屋后	小二	不稳定	1	2	小型	张贵玢	降险治理、工程治理
113	350526123063	滑坡	龙门滩	村兜村埔尾林礼朝等屋	小二	不稳定	1	5	小型	林礼朝	定期目视检查、降险治理、工程治理
114	350526010490	滑坡	龙门滩	硕儒村横山	小三	较稳定	1	4	小型	郑爱德	定期目视检查、简易治理
115	350526010498	滑坡	龙门滩	霞碧村碧潭 14 组	小三	不稳定	1	1	小型	彭金龙	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
116	350526010500	滑坡	龙门滩	苏洋村石碎龙 3 组	小三	不稳定	1	1	小型	彭荣秋	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、削方
117	350526010501	滑坡	龙门滩	朱地村 3 组	小三	不稳定	3	7	小型	吴贻生	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
118	350526010503	滑坡	龙门滩	石室村 5 组	小三	不稳定	2	4	小型	吴曲	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护

119	350526020507	崩塌	龙门滩	霞山村 12 组	小三	不稳定	1	4	小型	郑根海	定期目视检查、简易治理
120	350526010667	滑坡	龙门滩	硕儒村 2 组陈大招	小三	不稳定	3	13	小型	陈大招	定期目视检查、避让、地表排水、削方减载
121	350526010668	滑坡	龙门滩	硕儒村 3 组陈大厅	小三	不稳定	1	5	小型	陈大万	搬迁避让
122	350526010670	滑坡	龙门滩	霞碧村 2 组彭华民	小三	不稳定	1	1	小型	彭华宾	定期目视检查、截排水、削方减载、坡面防护
123	350526020680	崩塌	龙门滩	龙门滩镇石室村吴忠意	小三	不稳定	1	5	小型	陈美玉	定期目视检查、避让、削方减载、坡面防护
124	350526010803	滑坡	龙门滩	大溪村 6 组郑桂华	小三	较稳定	1	3	小型	郑桂花	定期目视检查、工程治理
125	350526010808	滑坡	龙门滩	蟠坑村 5 组刘友林	小二	不稳定	1	2	小型	刘友林	定期目视检查、工程治理
126	350526020811	崩塌	龙门滩	苏洋村 10 组陈金贵	小三	不稳定	1	1	小型	陈金贵	定期目视检查、工程治理
127	350526010812	滑坡	龙门滩	霞碧村 6 组彭堆金	小三	较稳定	1	2	小型	彭堆金	定期目视检查、工程治理
128	350526010944	滑坡	龙门滩	硕儒村后寮陈大宋等	小二	不稳定	1	1	小型	陈德锯	定期目视检查、迁让避让
129	350526010570	滑坡	龙浔	大坂村横头格 4 组	中	不稳定	15	25	小型	黄应海	定期目视检查、避让
130	350526010580	滑坡	龙浔	高阳村长林 15 组 82 号	小二	不稳定	1	3	小型	陈鹏扬	定期目视检查、砌挡墙、坡改梯、削方
131	350526010048	滑坡	美湖	阳山村铁石格 4 组	小三	不稳定	1	4	小型	陈福禄	定期目视检查、地表排水、砌挡墙
132	350526010049	滑坡	美湖	阳山村云仔头 11 组	小三	不稳定	1	2	小型	陈建设	定期目视检查、削方、砌挡墙、地表排水
133	350526010059	滑坡	美湖	洋田村 2 组	小三	不稳定	1	3	小型	林仁权	定期目视检查、地表排水、削方、砌挡墙
134	350526010060	滑坡	美湖	洋田村 1 组	小三	不稳定	4	6	小型	许自力	定期目视检查、地表排水、削方、砌挡墙
135	350526010061	滑坡	美湖	洋田村草坂山园 1 组	小三	不稳定	1	7	小型	林岁	定期目视检查、地表排水、砌挡墙
136	350526010063	滑坡	美湖	洋田村 2 组	小三	不稳定	1	4	小型	许两成	定期目视检查、地表排水、削方、砌挡墙
137	350526010066	滑坡	美湖	美湖村山富 13 组	小一	不稳定	1	2	小型	莫水英	定期目视检查、地表排水、坡面防护、坡改梯
138	350526010067	滑坡	美湖	洋坑村九曲格 6 组	小三	不稳定	1	3	小型	许从政	定期目视检查、坡改梯
139	350526010070	滑坡	美湖	洋坑村松柏坪 9 组	小三	不稳定	1	2	小型	许智泳	定期目视检查、地表排水、削方
140	350526010073	滑坡	美湖	上漈村牛林口 2 组	小二	不稳定	1	2	小型	林让栋	定期目视检查、搬迁避让
141	350526010075	滑坡	美湖	上漈村 8 组	小三	不稳定	4	9	小型	林永新	定期目视检查、坡改梯、砌挡墙
142	350526010681	滑坡	美湖	上祭村 5 组水井格 90 号	小三	不稳定	1	3	小型	林凉朵	定期目视检查、地表排水、削方减载、水改旱
143	350526010683	滑坡	美湖	上祭村 8 组安照仔 125 号	小三	不稳定	1	6	小型	林让升	定期目视检查、削方减载
144	350526010689	滑坡	美湖	阳山村坑园	小三	不稳定	1	2	小型	陈加诚	定期目视检查、地表排水、削方减载
145	350526010691	滑坡	美湖	上漈村南钟坑	小三	不稳定	2	6	小型	林兴追	定期目视检查、避让
146	350526010695	滑坡	美湖	洋田村东埔 11 组	小三	不稳定	1	6	小型	许长经	定期目视检查、地表排水、削方减载、避让
147	350526010786	滑坡	美湖	阳山村 23 组陈有大	小三	较稳定	1	2	小型	陈有大	定期目视检查、避让、削方减载、支挡
148	350526010911	滑坡	美湖	上岸村 5 组许兴安	小三	较稳定	1	1	小型	许兴晏	搬迁避让
149	350526010912	滑坡	美湖	上岸村许和园	小三	不稳定	1	1	小型	许和园	工程治理、立警示牌

150	350526010404	滑坡	南垵	蟠龙村龟洋 1-4 组	小三	不稳定	6	20	小型	梁建来	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
151	350526010405	滑坡	南垵	蟠龙村白荇长坵 15 组	小三	不稳定	1	6	小型	梁炳成	定期目视检查、地表排水、削方减载、坡改梯
152	350526010406	滑坡	南垵	蟠龙村白荇茶坵 13 组	小三	不稳定	2	8	小型	梁福听	定期目视检查、裂缝填埋、截排水、削方减载挡
153	350526010413	滑坡	南垵	高漈村	小三	不稳定	3	8	小型	王义城	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
154	350526010414	滑坡	南垵	高漈村	小三	不稳定	2	11	小型	罗文杉	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
155	350526010416	滑坡	南垵	许厝村许厝 3 组	小三	不稳定	2	3	小型	周秀权	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
156	350526010417	滑坡	南垵	许厝村	小三	不稳定	1	2	小型	周秋琼	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
157	350526010418	滑坡	南垵	许厝村许厝 1 组	小三	不稳定	9	19	小型	周正荀	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
158	350526010420	滑坡	南垵	许厝村 1 组	小三	不稳定	3	9	小型	周景圳	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
159	350526010422	滑坡	南垵	许厝村风坑 7 组	小三	不稳定	2	4	小型	张建曲	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
160	350526010424	滑坡	南垵	前峰村	小三	不稳定	1	4	小型	王作盛	定期目视检查、裂缝填埋、截排水、削方减载
161	350526010426	滑坡	南垵	前峰村	小三	不稳定	1	2	小型	王存仲	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
162	350526010432	滑坡	南垵	梓垵村	小三	不稳定	1	7	小型	阮明烟	定期目视检查、地表排水、削方减载
163	350526010435	滑坡	南垵	连山村	小三	不稳定	1	1	小型	陈来木	定期目视检查、地表排水、坡改梯
164	350526010702	滑坡	南垵	西山村 9 组张民忠屋后	小三	不稳定	1	2	小型	张秀春	定期目视检查、地表排水、削方减载
165	350526020918	崩塌	南垵	望洋村旺内王凤星屋后	小二	不稳定	3	6	小型	王凤星	定期目视检查、工程治理
166	350526010515	滑坡	三班	儒坑村铜口坂 2 组	小三	不稳定	2	10	小型	陈金玉	定期目视检查、砌挡墙
167	350526010519	滑坡	三班	锦山村 1 组	小三	不稳定	2	12	小型	庄金桥	定期目视检查、削方、坡改梯
168	350526010750	滑坡	三班	龙阙村卢祥云	小三	不稳定	1	3	小型	卢祥云	定期目视检查、避让、削方减载、支挡
169	350526020930	崩塌	三班	奎斗村 5 组徐进起屋后	小二	不稳定	1	4	小型	徐进起	定期目视检查、迁让避让
170	350526010185	滑坡	上涌	桂格村	中	不稳定	1	6	小型	郑金种	定期目视检查、避让、裂缝填埋
171	350526010196	滑坡	上涌	桂林村马坪 6 组	小三	不稳定	1	2	小型	詹金旺	定期目视检查、地表排水、砌挡墙
172	350526010201	滑坡	上涌	传豪村坪洋 3 组	小三	不稳定	1	4	小型	郭永定	定期目视检查、地表排水、砌挡墙
173	350526010206	滑坡	上涌	后宅村黄上林 5 组	小三	不稳定	2	7	小型	黄谦铿	定期目视检查、地表排水、砌挡墙、水改旱
174	350526020213	崩塌	上涌	后宅村	小三	不稳定	2	6	小型	肖能欣	定期目视检查、简易治理
175	350526020214	崩塌	上涌	后宅村	小三	不稳定	1	3	小型	肖玉其	定期目视检查、简易治理
176	350526010215	滑坡	上涌	中洋村肥垵坵	小一	不稳定	5	11	小型	赖诗宾	定期目视检查、避让、裂缝填埋
177	350526020218	崩塌	上涌	东山村东胜寨 2 组	小三	不稳定	1	6	小型	赖开明	定期目视检查、削方
178	350526020226	崩塌	上涌	刘坑村 6 组梁坑	小三	不稳定	1	1	小型	刘正枫	定期目视检查、简易治理
179	350526040283	地面	上涌	曾坂村地面塌陷	小三	不稳定	1	5	小型	曾良存	定期目视检查
180	350526010707	滑坡	上涌	传豪村 2 组	小三	不稳定	1	3	小型	蒋恭斗	定期目视检查、砌挡墙、削方

181	350526010712	滑坡	上涌	辉阳村	小三	不稳定	1	1	小型	张春堂	定期目视检查、坡改梯、削方
182	350526010713	滑坡	上涌	刘坑村6组	小三	不稳定	1	2	小型	郑奔	定期目视检查、坡改梯、削方
183	350526010716	滑坡	上涌	上涌村	小三	不稳定	3	12	小型	林华滨	定期目视检查、砌挡墙、削方
184	350526020718	崩塌	上涌	下涌村	小三	不稳定	1	7	小型	郭盛军	定期目视检查、砌挡墙、削方
185	350526020719	崩塌	上涌	下涌村3组	小三	不稳定	3	9	小型	郭玉闯	定期目视检查、砌挡墙
186	350526010766	滑坡	上涌	黄井村4组张桂祖	小三	较稳定	1	5	小型	张桂祖	定期目视检查、坡改梯、削方、砌挡墙
187	350526010772	滑坡	上涌	桂格村6组郑佳设屋后	小三	不稳定	0	0	小型	郑佳设	定期目视检查、坡改梯、削方、砌挡墙
188	350526010774	滑坡	上涌	东山村赖兴发、赖初环屋后	小二	不稳定	1	5	小型	赖兴发	定期目视检查、坡改梯、削方、砌挡墙
189	350526010777	滑坡	上涌	下村村赖金朝屋后	小三	不稳定	4	12	小型	赖金朝	定期目视检查、坡改梯、削方、砌挡墙
190	350526010933	滑坡	上涌	西溪村3组卢琪文屋后	小三	不稳定	1	4	小型	卢琪文	定期目视检查、坡改梯、削方、砌挡墙
191	350526010181	滑坡	上涌	桂格村郑世舟屋后滑坡	小三	不稳定	1	4	小型	郑世舟	定期目视检查、坡改梯、削方、砌挡墙
192	350526010902	滑坡	上涌	东山村2组赖乃宽屋后	小二	不稳定	1	4	小型	赖乃宽	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
193	350526010337	滑坡	水口	祥光村上光1组	小三	不稳定	5	23	小型	江两英	监测、裂缝填埋、地表排水、削方减载、支挡
194	350526010340	滑坡	水口	祥光村湖村	小三	不稳定	3	8	小型	张章达	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
195	350526010344	滑坡	水口	村场村石柱4组陈育成屋后	小三	不稳定	5	20	小型	郭秀清	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
196	350526010345	滑坡	水口	凤坪村	小三	不稳定	2	8	小型	黄其君	定期目视检查、避让
197	350526010351	滑坡	水口	毛厝北山5组	小三	不稳定	2	5	小型	黄祥团	定期目视检查、避让
198	350526010353	滑坡	水口	久住坪坪地洋9组	小三	不稳定	1	6	小型	林建设	定期目视检查、地表排水、砌挡墙、坡改梯
199	350526010354	滑坡	水口	久住坪坪地洋岐头9组	小三	不稳定	3	7	小型	王鸳	定期目视检查、简易治理
200	350526010356	滑坡	水口	久住村	小三	不稳定	2	10	小型	林和杰	定期目视检查、加强定期目视检查、坡改梯
201	350526010358	滑坡	水口	久住村	小三	不稳定	1	3	小型	林景和	定期目视检查、削方减载、支挡
202	350526010360	滑坡	水口	久住村	小三	不稳定	2	8	小型	林胜昔	定期目视检查、削方减载
203	350526010375	滑坡	水口	上湖村白潭东坑4组王家顺	小二	不稳定	6	14	小型	王家甫	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
204	350526010376	滑坡	水口	上湖村	小二	不稳定	2	6	小型	王家民	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
205	350526010378	滑坡	水口	上湖村	小三	不稳定	1	4	小型	王光议	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
206	350526010379	滑坡	水口	昆坂村南山1组	小三	不稳定	7	19	小型	黄清加	定期目视检查、避让、地表排水、支挡
207	350526010387	滑坡	水口	八逞村新永村	小三	不稳定	1	5	小型	江连英	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
208	350526010388	滑坡	水口	榜上村2组	小三	不稳定	4	15	小型	黄发胞	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
209	350526010389	滑坡	水口	亭坑村洋中张存林等屋后	小三	不稳定	6	18	小型	张忠记	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
210	350526010390	滑坡	水口	亭坑村洋中5组	小三	不稳定	3	13	小型	张玉昆	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
211	350526010391	滑坡	水口	亭坑村亭坑6组	小二	不稳定	2	10	小型	张澄清	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡

212	350526010392	滑坡	水口	亭坑村七房 4 组	小三	不稳定	2	5	小型	张亨业	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
213	350526010393	滑坡	水口	承泽村陈岐 3 组	小三	不稳定	3	12	小型	黄承安	定期目视检查、避让、地表排水、支挡
214	350526010394	滑坡	水口	承泽村龙门 2 组	小三	不稳定	5	16	小型	黄长高	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
215	350526020396	崩塌	水口	梨坑村上梨杭 3 组	小三	不稳定	4	16	小型	黄武教	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
216	350526010721	滑坡	水口	榜上村 2 组黄发起屋后	小三	不稳定	1	3	小型	黄发起	定期目视检查、坡改梯、水改旱
217	350526010725	滑坡	水口	昆坂村 2 组毛福拥屋后	小三	不稳定	10	43	小型	毛福拥	定期目视检查、坡改梯、水改旱
218	350526020735	崩塌	水口	承泽村 3 组黄寿琼屋后	小三	不稳定	4	20	小型	黄寿琼	定期目视检查、削方减载、支挡
219	350526020742	崩塌	水口	毛厝 5 组毛福开 5 户屋后	小三	不稳定	2	6	小型	毛荣武	定期目视检查、避让
220	350526010787	滑坡	水口	凤坪村 3 组黄天宝	小三	较稳定	2	6	小型	黄发杰	定期目视检查、搬迁避让、工程治理
221	350526020907	崩塌	水口	承泽村小仑黄章表等屋前	小三	不稳定	7	26	小型	黄章表	定期目视检查、工程治理
222	350526020922	崩塌	水口	承泽村寨后黄福仗等屋前	小二	不稳定	5	20	小型	黄福但	定期目视检查、工程治理
223	350526010923	滑坡	水口	凤坪村前洋林联星等屋后	小二	不稳定	2	11	小型	林登旭	降险治理
224	350526010926	滑坡	水口	祥光村下光江大熙屋前	小二	不稳定	4	14	小型	江德清	定期目视检查、降险治理
225	350526010928	滑坡	水口	久住村年东洋林俊卿等屋后	小二	不稳定	3	6	小型	林俊卿	定期目视检查、降险治理
226	350526010929	滑坡	水口	樟境村草埔吴生财等	小二	不稳定	3	16	小型	林金环	定期目视检查、降险治理
227	350526010936	滑坡	水口	八逞村湖仔顶吕彬屋后	小一	不稳定	1	6	小型	吕彬	定期目视检查、搬迁避让
228	350526010937	滑坡	水口	祥光村湖村张新基屋后	小二	不稳定	1	5	小型	张新基	定期目视检查、搬迁避让
229	350526010939	滑坡	水口	毛厝村深坪贡毛美意等屋前	小一	不稳定	3	4	小型	毛美意	定期目视检查、搬迁避让
230	350526010940	滑坡	水口	凤坪村前洋张玉英屋后	小一	不稳定	1	2	小型	张玉英	定期目视检查、搬迁避让
231	350526010941	滑坡	水口	榜上村寨下林守等屋后	小二	不稳定	1	3	小型	黄长绵	定期目视检查、搬迁避让
232	350526010231	滑坡	汤头	格中村 8 组	小二	不稳定	1	2	小型	赖秀裕	定期目视检查、裂缝填埋、截排水、削方减载
233	350526010234	滑坡	汤头	格中村 13 组	小三	不稳定	1	2	小型	赖传敬	定期目视检查、避让、裂缝填埋、截排水支挡
234	350526010236	滑坡	汤头	岭脚村	小三	不稳定	1	6	小型	赖金殿	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
235	350526010238	滑坡	汤头	吉山村上洋 3 组	小三	不稳定	1	2	小型	张青年	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
236	350526010239	滑坡	汤头	吉山村小学	小三	不稳定	1	1	小型	赖开兴	定期目视检查、地表排水、支挡、坡改梯
237	350526010242	滑坡	汤头	汤头村赤土寨 7 组	小三	不稳定	1	5	小型	林长宫	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
238	350526010243	滑坡	汤头	汤头村赤土寨 7 组	小三	不稳定	1	3	小型	林昆候	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
239	350526010246	滑坡	汤头	汤头村 8 组	小二	不稳定	2	8	小型	徐孝宗	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、支挡
240	350526010251	滑坡	汤头	草村村	小三	不稳定	5	19	小型	赖开池	定期目视检查、裂缝填埋、地表排水、削方减载
241	350526020253	崩塌	汤头	福山村蒋山 1 组	小三	不稳定	1	2	小型	徐孝勇	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡
242	350526010254	滑坡	汤头	福山村小垄仔 2 组	小三	不稳定	1	2	小型	赖礼彭	定期目视检查、地表排水、削方减载、支挡

243	350526010728	滑坡	汤头	格中村 10 组郑育阳	小三	不稳定	1	2	小型	郑育阳	避让、加强定期目视检查、截排水、坡面防护
244	350526010730	滑坡	汤头	汤头村 3 组郭生高	小二	不稳定	1	3	小型	郭生高	定期目视检查、避让、加强监测
245	350526010731	滑坡	汤头	汤头村 7 组林来证	小三	不稳定	3	11	小型	林来谨	定期目视检查、避让、加强监测、地表排水
246	350526010753	滑坡	汤头	汤垵村 1 组黄庆怜屋后	小二	不稳定	1	3	小型	黄庆考	定期目视检查、避让
247	350526010757	滑坡	汤头	草村村谢成诒屋后	小二	不稳定	1	4	小型	谢成诒	定期目视检查、坡改梯、削方
248	350526010542	滑坡	浔中	石山村贵德洋 2 组	小三	不稳定	2	2	小型	曾建章	定期目视检查、砌挡墙
249	350526010546	滑坡	浔中	土坂村崙堑 1 组	小三	不稳定	1	2	小型	林诗智	定期目视检查、坡面防护、砌挡墙
250	350526010547	滑坡	浔中	土坂村后坑 7 组	小三	不稳定	1	2	小型	林诗智	定期目视检查、坡面防护、砌挡墙
251	350526010955	滑坡	浔中	石鼓村相垵	中型	不稳定	11	59	小型	曾贻鸿	工程治理、立警示牌
252	350526010552	滑坡	浔中	龙翰村 9 组	小三	不稳定	1	2	小型	甘良泉	定期目视检查、简易治理
253	350526010544	滑坡	浔中	祖厝村	小三	不稳定	1	1	小型	曾志煌	定期目视检查、简易治理
254	350526010557	滑坡	浔中	龙翰村东坑 2 组	小三	不稳定	1	1	小型	甘良泉	定期目视检查、简易治理
255	350526010558	滑坡	浔中	龙翰村东坑 2 组	小三	不稳定	1	2	小型	甘良泉	定期目视检查、简易治理
256	350526010563	滑坡	浔中	仙境村大山 5 组	小三	不稳定	1	1	小型	温振斌	定期目视检查、坡改梯、地表排水
257	350526010564	滑坡	浔中	仙境村大山 5 组	小三	不稳定	1	2	小型	温振斌	定期目视检查、坡改梯、砌挡墙
258	350526010566	滑坡	浔中	石鼓村 6 组	小三	不稳定	1	3	小型	曾贻鸿	定期目视检查、削方、地表排水
259	350526010739	滑坡	浔中	龙翰村彭洋社陈成叶等	小三	不稳定	1	2	小型	甘良泉	定期目视检查、避让
260	350526010918	滑坡	浔中	祖厝村	中型	不稳定	1	4	小型	曾志煌	定期目视检查、地表排水、裂缝填埋、坡面防护
261	350526010297	滑坡	杨梅	安村 5 组	小二	不稳定	3	11	小型	黄章堤	定期目视检查、地表排水、支挡、植树种草
262	350526020745	崩塌	杨梅	安村 7 组黄仁泼屋后	小三	不稳定	1	5	小型	黄仁泼	定期目视检查、支挡
263	350526010796	滑坡	杨梅	西乾村 5 组温永仕房后	小三	不稳定	1	2	小型	温永仕	定期目视检查
264	350526010905	滑坡	杨梅	上云村林文寿房后	小二	不稳定	1	6	小型	林文寿	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护
265	350526020936	崩塌	杨梅	上云村武龙坑 15 号林红秀屋	小三	不稳定	2	3	小型	林红秀	定期目视检查、地表排水、削方、坡面防护

德化县群发性地质灾害高风险区



德化县国宝乡南斗村风险区， 118.223275° ， 25.595469°



德化县国宝乡南斗村风险区， 118.221266° ， 25.594978°



德化县赤水镇猛虎村风险区， 118.154361° ， 25.633351°



德化县赤水镇锦洋村风险区， 118.129741° ， 25.64557°



德化县赤水镇湖岭村风险区， 118.155492° ， 25.634323°



德化县春美乡梁春村风险区， 118.006719° ， 25.634735°



德化县杨梅乡杨梅村风险区， 118.267893° ， 25.87281°